

RELATÓRIO TÉCNICO

Nº 136.154-205

Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC
Santo André

Volume 1
Janeiro/2014

**Gestão de Áreas de Risco na Região do Grande ABC –
Município de Santo André**

INTERESSADO:

Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
Prefeitura Municipal de Santo André

UNIDADE RESPONSÁVEL:

Centro de Tecnologias Geoambientais – CTGeo
Laboratório de Riscos Ambientais - LARA

RESUMO

Este relatório apresenta os resultados referentes ao objeto do contrato 016/2012, “Gestão de Áreas de Risco na Região do Grande ABC”, celebrado entre o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. Tem como objetivo apresentar o Plano Municipal de Redução de Riscos do município de Santo André, que inclui o mapeamento das áreas de risco de deslizamentos, indicadas pela prefeitura municipal; concepção de intervenções estruturais para os setores de risco alto e muito alto, bem como a estimativa de recursos financeiros; e indicação de ações não estruturais. Os dados obtidos estão organizados e sistematizados em mapas, plantas e documentação fotográfica, por meio de um Sistema de Informações Geográficas (SIG). Os trabalhos foram acompanhados pelas equipes técnicas do município e do Consórcio do Grande ABC.

Palavras-chave:

Áreas de Risco, Santo André, Plano Municipal de Redução de Riscos, deslizamentos

Área

STA – 19

Cata Preta I - Avenida Maurício de Medeiros

SUMÁRIO

Volume 1

1 INTRODUÇÃO	1
2 OBJETIVO	2
3 CONSIDERAÇÕES GERAIS	3
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	8
4.1 Investigações geológico-geotécnicas	10
4.2 Tratamento dos dados	15
4.3 Elaboração de concepções de intervenções estruturais.....	15
4.3.1 Planejamento para execução das intervenções estruturais.....	17
4.4 Finalização do Plano Municipal de Redução de Riscos	17
4.5 Audiência Pública	17
4.6 Curso de treinamento e capacitação	18
5 RESULTADOS DO MAPEAMENTO DE RISCO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	18
5.1 Estimativa de custos.....	24
6 PRIORIZAÇÃO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES.....	28
7 ESTRATÉGIAS PARA O LEVANTAMENTO DE FONTES POTENCIAIS DE RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	38
7.1.1 PROGRAMAS FEDERAIS	39
7.1.2 Plano Plurianual 2012-2015	58
7.1.3 PROGRAMAS ESTADUAIS	60
7.1.4 PLANOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS	72
8 PROPOSTAS PARA A GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	73
8.1 Conhecimento dos Riscos	73
8.1.1 Elaboração de cartas geotécnicas	74
8.2 Redução dos Riscos	75
8.3 Manejo dos Desastres	76
8.3.1 Instalação de sistema de monitoramento pluviométrico	79
8.3.2 Abrigos.....	80
8.3.3 Formação de Núcleos de Proteção e Defesa Civil – NUPDECs.....	80
8.3.4 Informações públicas e treinamento das comunidades	83
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS	84

BIBLIOGRAFIA	86
EQUIPE TÉCNICA.....	87
APÊNDICE 1 MAPA DAS ÁREAS DE RISCO.....	88
APÊNDICE 2 FICHAS DE INTERVENÇÕES.....	90
APÊNDICE 3 RELATÓRIO EM ARQUIVO DIGITAL	140

Volume 2

ÁREA STA – 01 JARDIM ALZIRA FRANCO I – RUA CORINA MAGGINI.....	1
ÁREA STA – 02 JARDIM ALZIRA FRANCO II – RUA GASCONHA	8
ÁREA STA – 03 VILA GUARANI - AVENIDA PEDRO AMÉRICO	18
ÁREA STA – 04 ESPÍRITO SANTO I - RUA BRASÓPOLIS	31
ÁREA STA – 05 ESPÍRITO SANTO II – RUA PERNAMBUCO	41
ÁREA STA – 06 JARDIM CRISTIANE – CHÁCARA BARONESA.....	53
ÁREA STA – 07 VISTA ALEGRE I - RUA LUÍS GONZAGA	61
ÁREA STA – 08 VISTA ALEGRE II – TRAVESSA CASTRO ALVES	76
ÁREA STA – 09 JARDIM CARLA - RUA CÂNDIDO FERREIRA.....	95
ÁREA STA – 10 VILA SUÍÇA I – RUA HAMURABI	109
ÁREA STA – 11 VILA SUÍÇA II – RUA NAUTILUS.....	130
ÁREA STA – 12 CONDOMÍNIO MARACANÃ - RUA GREGÓRIO DE MATOS	158
ÁREA STA – 13 JARDIM SANTO ANDRÉ - RUA DOS DOMINICANOS.....	173
ÁREA STA – 14 JARDIM GUARARÁ - RUA HENRIQUE DIAS.....	195
ÁREA STA – 15 JARDIM IRENE I - RUA ANGELIM.....	212
ÁREA STA – 16 JARDIM IRENE II - RUA CABOATÁ (ANTIGA RUA BELA VISTA)	234
ÁREA STA – 17 JARDIM IRENE III – RUA IPÊ ROSA	243
ÁREA STA – 18 JARDIM IRENE IV - LINHÃO.....	251

Volume 3

ÁREA STA – 19 CATA PRETA I - AVENIDA MAURÍCIO DE MEDEIROS	1
ÁREA STA – 20 CATA PRETA II - ESTRADA DA CATA PRETA	18
ÁREA STA – 21 CRUZADOS - RUA DO CRUZEIRO	42
ÁREA STA – 22 TOLEDANA - RUA PARADISO	49
ÁREA STA – 23 MISSIONÁRIOS - RUA DOS MISSIONÁRIOS	56
ÁREA STA – 24 RECREIO I - RUA TATUPEBA	72
ÁREA STA – 25 PARQUE MIAMI - RUA RIO OIAPOQUE	79
ÁREA STA – 26 PINTASSILVA - RUA RIO UPARIQUERA.....	86
ÁREA STA – 27 RECREIO II - RUA CERVO DO PANTANAL.....	93
ÁREA STA – 28 RECREIO III - SAGUI DA SERRA	102
ÁREA STA – 29 RECREIO IV - RUA HARPIA/RUA GUIRAPONGA.....	109
ÁREA STA – 30 RECREIO V – RUA GARÇA BRANCA.....	117
ÁREA STA – 31 CHÁCARA CARREIRA - RUA JOSÉ CARLOS PACE	124
ÁREA STA – 32 PARANAPIACABA - RUA RABIQUE.....	131

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-19	Nome: Cata Preta I - Avenida Maurício de Medeiros
Avenida Maurício de Medeiros, Rua Ramalho Ortigão, Rua Romano Tognato		
Coordenadas: 346261 / 7377188		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Maira Soares Galvane		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-19-01	D	R2 - MÉDIO	27
STA-19-02	D	R3 – ALTO	111
STA-19-03	D	R2 - MÉDIO	120

*D = Deslizamento / S = Solapamento



FOTO FV- STA-19.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-19.01: Vista dos setores mapeados. A moradia marcada com um "R" é indicada para remoção.




FOTO FH- STA-19.02: Vista dos setores mapeados. A moradia marcada com um "R" é indicada para remoção.




FOTO FH- STA-19.03: Vista dos setores mapeados.




FOTO FH- STA-19.04: Vista dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-19.05: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-19	Nome: Cata Preta I - Avenida Maurício de Medeiros	Setor: STA-19-01
Data: 27/11/2013		Coordenadas: 346261 / 7377188	
Avenida Maurício de Medeiros, Rua Ramalho Ortigão, Rua Romano Tognato			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Maira Soares Galvanese			
DIAGNÓSTICO DO SETOR Setor de encosta com inclinação média de 40° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada. Encosta natural com 22m de altura e 30° de inclinação, com moradias 0-1m da base da encosta. Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-1m da base do talude. Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário. Há presença de vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO Setor com possibilidade de ocorrência de deslizamentos em encosta natural e taludes de corte.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R2 - MÉDIO			
NÚMERO DE MORADIAS: 27			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-19 Nº do Setor: STA-19-01
Município: Santo André		
Nome da Área: Cata Preta I - Avenida Maurício de Medeiros		Coord E (m): 346261 Coord N (m): 7377188
Localização: Avenida Maurício de Medeiros, Rua Ramalho Ortigão, Rua Romano Tognato		Data: 27/11/2013
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Cicero Marcos Ramos, Maira Soares Galvanese		
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 30		
CONDICIONANTES		
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: Moradias com muro de contenção nos fundos		
Altura (m): 22 Inclinação (°): 40 Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-1		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: Moradias com muro de contenção nos fundos		
Altura (m): 3-6 Inclinação (°): 90 Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-1		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento		<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados <input type="checkbox"/> solapamento de margem
		<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento Data e dimensão: _____ <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação		<input type="checkbox"/> fossa <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input type="checkbox"/> presença de árvores <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira		<input type="checkbox"/> área desmatada <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro		<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> erosão
		<input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> desplacamento
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade		<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto Número de moradias na área: 27		<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco



Foto FC-STA-19-01.01: Detalhe das moradias de bom padrão construtivo no setor, na base do talude.



Foto FC-STA-19-01.02: Moradias de bom padrão construtivo no setor, na base do talude.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-19	Nome: Cata Preta I - Avenida Maurício de Medeiros	Setor: STA-19-02
Data: 27/11/2013		Coordenadas: 346261 / 7377188	
Avenida Maurício de Medeiros, Rua Ramalho Ortigão, Rua Romano Tognato			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Maira Soares Galvaneze			
DIAGNÓSTICO DO SETOR Setor de encosta com inclinação média de 35° e presença de moradias em alvenaria e madeira. Acesso por via pavimentada. Encosta natural com 25m de altura e 40° de inclinação, com moradias a 0m de distância do topo e 0-2m da base da encosta. Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-2m do topo e 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural, compostos de aterro, lixo e entulho. Evidências de movimentação representadas por trinca nas moradias, no terreno, degraus de abatimento, árvores inclinadas e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. Há vazamento de tubulação. O sistema de drenagem superficial é inexistente ou precário. Há presença de árvores, bananeiras e vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural, taludes de corte e depósitos antrópicos.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 111			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-19 Nº do Setor: STA-19-02
Município:	Santo André	
Nome da Área:	Cata Preta I - Avenida Maurício de Medeiros	Coord E (m): 346261 Coord N (m): 7377188
Localização:	Avenida Maurício de Medeiros, Rua Ramalho Ortigão, Rua Romano Tognato	Data: 27/11/2013
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Cicero Marcos Ramos, Maira Soares Galvanese	
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 35		
CONDICIONANTES		
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m): 25	Inclinação (°): 40	Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): 0-2
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 3-6	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): 0-2 Distância da moradia à base (m): 0-2
Material predominante:	<input type="checkbox"/> solo residual	<input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento		
<input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso		
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input checked="" type="checkbox"/> área de cultivo: Bananeiras		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco		
Número de moradias na área: 111		



Foto FC-STA-19-02.01: Notar a altura e inclinação elevada da encosta e dos taludes. A seta vermelha indica uma moradia no topo da encosta, a qual apresenta diversas trincas e um degrau de abatimento em sua base.



Foto FC-STA-19-02.02: Detalhe da proximidade das moradias com relação a base dos taludes. Notar o baixo padrão construtivo.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-19	Nome: Cata Preta I - Avenida Maurício de Medeiros	Setor: STA-19-03
Data: 27/11/2013		Coordenadas: 346261 / 7377188	
Avenida Maurício de Medeiros, Rua Ramalho Ortigão, Rua Romano Tognato			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Maira Soares Galvane			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com inclinação média de 20° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada.			
Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-3m da base do talude.			
Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário.			
Há presença de vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com possibilidade de ocorrência de deslizamentos em taludes de corte.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R2 - MÉDIO			
NÚMERO DE MORADIAS: 120			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-19 Nº do Setor: STA-19-03
Município: Santo André		
Nome da Área: Cata Preta I - Avenida Maurício de Medeiros		Coord E (m): 346261 Coord N (m): 7377188
Localização: Avenida Maurício de Medeiros, Rua Ramalho Ortigão, Rua Romano Tognato		Data: 27/11/2013
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Cicero Marcos Ramos, Maira Soares Galvanese		
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 20		
CONDICIONANTES		
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: Moradias com muro de contenção nos fundos		
Altura (m): 3-6	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-3
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento		
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____		
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso		
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco		
Número de moradias na área: 120		



Foto FC-STA-19-03.01: Moradias de bom padrão construtivo em trecho de baixa declividade do setor.



Foto FC-STA-19-03.02: Notar a média inclinação, a ausência de cortes elevados e o alto grau de consolidação do setor.

Área

STA – 20

Cata Preta I - Estrada da Cata Preta

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-20	Nome: Cata Preta I - Estrada da Cata Preta
Localização da Área: Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago		
Coordenadas: 346177 / 7376216		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		

Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-20-01	D	R3 – ALTO	Visualização impossibilitada devido à presença de diversas moradias sob eucaliptos
STA-20-02	D	R3 – ALTO	13
STA-20-03	D	R3 – ALTO	12
STA-20-04	D	R3 – ALTO	55

*D = Deslizamento / S = Solapamento



FOTO FV-STA-13.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-13.01: Vista dos setores mapeados.




FOTO FH- STA-13.02: Vista dos setores mapeados.




FOTO FH- STA-13.03: Vista dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-13.04: Vista dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-13.05: Vista dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-13.06: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-20	Nome: Cata Preta I - Estrada da Cata Preta	Setor: STA-20-01
Data: 20/12/2013		Cordenadas: 346177 / 7376216	
Localização da Área: Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro			

DIAGNÓSTICO DO SETOR

Setor de encosta com inclinação média de 30° e presença de moradias em alvenaria e madeira, em condições precárias, localizadas em sua maioria sob eucaliptos. Acesso por via pavimentada e não pavimentada. Encosta natural com 12m de altura e 40° de inclinação, com moradias a 0-3m da base da encosta. Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-2m do topo e 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural e talude de corte, compostos de aterro, lixo e entulho.

Evidências de movimentação representadas por trincas no terreno, degraus de abatimento, árvores, postes e muros inclinados, e cicatrizes de deslizamento.

Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. Há vazamento de tubulação. O sistema de drenagem superficial é inconsistente ou precário.

Há presença de árvores e vegetação rasteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO

Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural, taludes de corte e depósitos antrópicos.

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO

NÚMERO DE MORADIAS: Visualização impossibilitada devido a presença de diversas moradias sob eucaliptos

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-20 Nº do Setor: STA-20-01
Município: Santo André		
Nome da Área: Cata Preta II - Estrada da Cata Preta		Coord E (m): 346177 Coord N (m): 7376216
Localização: Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago		Data: 20/12/2013
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Eduardo Cerveira Pedro		
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 30		
CONDICIONANTES		
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: Moradias na base e meia encosta		
Altura (m): 12 Inclinação (°): 40 Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 3-6 Inclinação (°): 90 Distância da moradia ao topo (m): 0-2 Distância da moradia à base (m): 0-2		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m): Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento		
<input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso		
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input checked="" type="checkbox"/> área de cultivo: Eucalipto		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco		
Número de moradias na área: Visualização impossibilitada devido a presença de diversas moradias sob eucaliptos		




Foto FC-STA-20-01.01: Vista parcial do setor. Notar a elevada inclinação da encosta.




Foto FC-STA-20-01.02: Detalhe das moradias em meio a um dos anfiteatros de drenagem do setor.



Foto FC-STA-20-01.03: Detalhe da precariedade dos acessos.



Foto FC-STA-20-01.04: Notar a presença significativa de moradias de baixo padrão construtivo.




Foto FC-STA-20-01.05: Vista de outro anfiteatro de drenagem em meio ao setor.



Foto FC-STA-20-01.06: Moradias de baixo padrão construtivo, sob grandes eucaliptos. Notar a altura e inclinação elevadas da encosta.



Foto FC-STA-20-01.07: Detalhe do baixo padrão construtivo e da grande quantidade de moradias em madeira.



Foto FC-STA-20-01.08: Vista geral do setor, com moradias em meio aos eucaliptos.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-20	Nome: Cata Preta I - Estrada da Cata Preta	Setor: STA-20-02
Data: 20/12/2013		Coordenadas: 34°6'17.7" / 73°7'6.216"	
Localização da Área: Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com inclinação média de 35° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada.			
Taludes de corte com 3-8m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-3m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre talude de corte, compostos de aterro.			
Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados, e cicatrizes de deslizamento.			
Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário.			
Há presença de vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em taludes de corte e depósitos antrópicos.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 13			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: <u>Santo André</u>	Área: <u>STA-20</u> Nº do Setor: <u>STA-20-02</u>		
Nome da Área: <u>Cata Preta II - Estrada da Cata Preta</u>	Coord E (m): <u>346177</u> Coord N (m): <u>7376216</u>		
Localização: <u>Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago</u>	Data: <u>20/12/2013</u>		
Equipe: <u>Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Eduardo Cerveira Pedro</u>			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	_____		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): <u>35</u>	_____		
CONDICIONANTES			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____		
Altura (m): <u>_____</u>	Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): <u>3-8</u>	Inclinação (°): <u>90</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>---</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-3</u>		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual	<input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): <u>_____</u>	Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u>		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade	Outros: _____	
Altura (m): <u>_____</u>	Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u>		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____	_____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco
Número de moradias na área: <u>13</u>	_____	_____	_____



Foto FC-STA-20-02.01: Detalhe do talude de corte com altura e inclinação elevada nos fundos e ao lado de uma das moradias do setor.



Foto FC-STA-20-02.02: Vista parcial do setor. Na moradia indicada com a seta vermelha foi observado um depósito de material mobilizado por um deslizamento.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Relatório Técnico N° 136.154-205 - 36/144

Prefeitura: Santo André	Área: STA-20	Nome: Cata Preta I - Estrada da Cata Preta	Setor: STA-20-03
Data: 20/12/2013		Cordenadas: 346177 / 7376216	
Localização da Área: Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro			
DIAGNÓSTICO DO SETOR Setor de encosta com inclinação média de 20° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada. Taludes de corte com 6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre talude de corte, compostos de aterro. Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados, e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário. Há presença de vegetação rasteira.			
DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em taludes de corte e depósitos antrópicos.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 12			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-20 Nº do Setor: STA-20-03
Município: Santo André		
Nome da Área: Cata Preta II - Estrada da Cata Preta		Coord E (m): 346177 Coord N (m): 7376216
Localização: Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago		
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabricio Araujo Mirandola, Eduardo Cerveira Pedro		
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 20		
CONDICIONANTES		
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 6	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-2
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado		<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados		Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		<input type="checkbox"/>
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		<input type="checkbox"/>
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolagem de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		<input type="checkbox"/>
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		<input type="checkbox"/>
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco		<input type="checkbox"/>
Número de moradias na área: 12		



Foto FC-STA-20-03.01: Detalhe do talude de corte com altura elevada nos fundos das moradias do setor (seta vermelha).

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-20	Nome: Cata Preta I - Estrada da Cata Preta	Setor: STA-20-04
Data: 20/12/2013		Cordenadas: 346177 / 7376216	
Localização da Área: Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com inclinação média de 20° e presença de moradias em alvenaria e madeira. Acesso por via pavimentada. Taludes de corte com 8m de altura e 90° de inclinação, com moradias 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre talude de corte, compostos de aterro.			
Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados.			
Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário.			
Há presença de vegetação rasteira.			
DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com possibilidade de deslizamentos em taludes de corte e depósitos antrópicos.			

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO
NÚMERO DE MORADIAS: 55

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-20 Nº do Setor: STA-20-04	
Município:	Santo André		
Nome da Área:	Cata Preta II - Estrada da Cata Preta	Coord E (m): 346177 Coord N (m): 7376216	
Localização:	Estrada da Cata Preta, Estrada do Por do Sol, Rua do Lago	Data: 20/12/2013	
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Eduardo Cerveira Pedro		
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego			
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:			
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs:			
Inclinação média do setor (°): 20			
CONDICIONANTES			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs:			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs:			
Altura (m): 8	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-2	
Material predominante:	<input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade Obs:			
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs:			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade Outros:			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Matacões Obs:			
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs:			
Material presente:	<input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs:	
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho			
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs:			
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão:	
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs:	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial:	<input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório	
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condicão favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condicão desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco
Número de moradias na área:	55		



Foto FC-STA-20-04.01: Moradias de baixo padrão construtivo, em madeira.



Foto FC-STA-20-04.02: Notar a altura elevada do corte e a proximidade com as moradias localizadas em sua base.

Área

STA – 21

Cruzados - Rua do Cruzeiro

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-21	Nome: Cruzados - Rua do Cruzeiro
Localização da Área: Rua do Cruzeiro		
Coordenadas: 347684 / 7377284		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Clóvis da Silva		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-21-01	D	R3 – ALTO	25

*D = Deslizamento / S = Solapamento




FOTO FV-STA-21.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-21.01: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-21	Nome: Cruzados - Rua do Cruzeiro	Setor: STA-21-01
Data: 09/10/2013		Cordenadas: 347684 / 7377284	
Localização da Área: Rua do Cruzeiro			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Clóvis da Silva			

DIAGNÓSTICO DO SETOR

Setor de encosta com inclinação média de ° e presença de moradias em alvenaria e madeira. Acesso por via pavimentada e não pavimentada. Taludes de corte com 3-5m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 3m do topo e 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre talude de corte, compostos de aterro, lixo e entulho.

Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados. Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente ou precário. Há presença de vegetação rasteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO

Setor com possibilidade de ocorrência de deslizamentos em taludes de corte e depósitos antrópicos.

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO
NÚMERO DE MORADIAS: 25

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-21 Nº do Setor: STA-21
Município:	Santo André	
Nome da Área:	Cruzados - Rua do Cruzeiro	Coord E (m): 347684 Coord N (m): 7377284
Localização:	Rua do Cruzeiro	Data: 09/10/2013
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Cicero Marcos Ramos, Clóvis da Silva	
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 25		
CONDICIONANTES		
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 3-5	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): 3 Distância da moradia à base (m): 0-2
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento		
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____		
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso		
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolagem de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco		
Número de moradias na área: 25		



Foto FC-STA-21-01.01: Vista geral do setor. Notar a presença de taludes de altura e inclinação elevadas e a presença de moradias em madeira.



Foto FC-STA-21-01.02: Detalhe da proximidade de uma das moradias de baixo padrão construtivo com relação a base do talude de corte.

Área

STA – 22

Toledana - Rua Paradiso

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-22	Nome: Toledoana - Rua Paradiso
Localização da Área: Rua Paradiso, Rua Tolena da		
Coordenadas: 347583/ 7376666		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Clóvis da Silva		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-22-01	D/S	R3 - ALTO	11

*D = Deslizamento / S = Solapamento



FOTO FV- STA-22.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-22.01: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-22	Nome: Toledoana - Rua Paradiso	Setor: STA-22-01
Data: 29/10/2013	Cordenadas: 347583 / 7376666		
Localização da Área: Rua Paradiso, Rua Tolenada			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Clóvis da Silva			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
<p>Sector de encosta e margem de córrego com inclinação média de 20° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada e não pavimentada. Encosta natural com 10m de altura e 45° de inclinação, com moradias a 0-2m da base da encosta. Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias 0-2m da base do talude. Taludes marginais com 0,5m de altura, com moradias a 0-1m do topo do talude.</p> <p>Evidências de movimentação representadas por cicatrizes de deslizamento.</p> <p>Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.</p> <p>Há presença de árvores e vegetação rasteira.</p>			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<p>Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural e taludes de corte. Há possibilidade de solapamento de margem de córrego.</p>			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 11			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-22 Nº do Setor: STA-22-01	
Município:	Santo André		
Nome da Área:	Toledana - Rua Paradiso	Coord E (m): 347583 Coord N (m): 7376666	
Localização:	Rua Paradiso, Rua Tolenada	Data: 29/10/2013	
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Cicero Marcos Ramos, Clóvis da Silva			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input checked="" type="checkbox"/> Margem de Córrego			
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____			
Inclinação média do setor (°): 20			
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____			
Altura (m): 10	Inclinação (°): 45	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____			
Altura (m): 3-6	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-2	
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã			
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____			
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____			
<input type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs: _____			
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input checked="" type="checkbox"/> natural <input checked="" type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input checked="" type="checkbox"/> assoreado <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho			
<input checked="" type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): 0,5 Distância da moradia ao topo (m): 0-1 Obs: _____			
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados <input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento Data e dimensão: _____ <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	<input type="checkbox"/> fossa <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área desmatada <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input checked="" type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade			
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto Número de moradias na área: 11	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco



Foto FC-STA-22-01.01: Detalhe de uma das moradais do setor muito próxima a base do talude de corte. Na frente da moradia, sob as placas de madeira (seta vermelha) passa um pequeno córrego.



Foto FC-STA-22-01.02: Notar, no fundo das moradias, no talude de corte, a presença de uma grande cicatriz de deslizamento (tracejado vermelho).

**Área
STA – 23**

Missionários - Rua dos Missionários

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-23	Nome: Missionários - Rua dos Missionários
Localização da Área: Rua dos Missionários, Rua Toledo		
Coordenadas: 347558 / 7376821		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola		
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Clóvis da Silva, Leonardo de Souza Paula Aguiar		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-23-01	D	R2 - MÉDIO	255
STA-23-02	D	R3 – ALTO	12

*D = Deslizamento / S = Solapamento



FOTO FV- STA-23.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.




FOTO FH- STA-23.01: Vista dos setores mapeados.




FOTO FH-STA-23.02: Vista dos setores mapeados. As moradias marcadas com um “R” são indicadas para remoção.



FOTO FH- STA-23.03: Vista dos setores mapeados. As moradias marcadas com um "R" são indicadas para remoção.



FOTO FH- STA-23.04: Vista dos setores mapeados. As moradias marcadas com um “R” são indicadas para remoção.




FOTO FH- STA-23.05: Vista dos setores mapeados. As moradias marcadas com um "R" são indicadas para remoção.




FOTO FH- STA-23-06: Vista dos setores mapeados. As moradias marcadas com um “R” são indicadas para remoção.



FOTO FH- STA-23.07: Vista dos setores mapeados. As moradias marcadas com um "R" são indicadas para remoção.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-23	Nome: Missionários - Rua dos Missionários	Setor: STA-23-01
Data: 29/10/2013		Cordenadas: 347558 / 7376821	
Localização da Área: Rua dos Missionários, Rua Toledo			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Clóvis da Silva, Leonardo de Souza Paula Aguiar			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de margem de córrego com inclinação média de 5° e presença de moradias em alvenaria e madeira. Acesso por via pavimentada e não pavimentada. Talude marginal com 0,5-1m de altura, com moradias a 0-4m do topo. Há depósitos antrópicos localizados sobre talude marginal, compostos de aterro, lixo e entulho.			
Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados, e solapamento de margem.			
Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície, além de vazamento de tubulações. O sistema de drenagem superficial é inexistente.			
Há presença de vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com possibilidade de ocorrência de solapamento de margem			
GRAU DE PROBABILIDADE: R2 - MÉDIO			
NÚMERO DE MORADIAS: 255			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-23 Nº do Setor: STA-23-01					
Município: Santo André	Nome da Área: Missionários - Rua dos Missionários	Coord E (m): 347558 Coord N (m): 7376821					
Localização: Rua dos Missionários, Rua Toledo		Data: 29/10/2013					
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabricio Araujo Mirandola, Cicero Marcos Ramos, Clóvis da Silva, Leonardo de Souza Paula Aguiar							
UNIDADE DE ANÁLISE							
<input type="checkbox"/> Encosta	<input checked="" type="checkbox"/> Margem de Córrego						
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA							
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:							
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4							
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs:							
Inclinação média do setor (°): 5							
CONDICIONANTES							
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs:						
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):					
<input type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs:						
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):					
Material predominante:	<input type="checkbox"/> solo residual	<input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã					
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs:						
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs:						
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):					
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade	Outros:					
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):					
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs:						
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural	<input type="checkbox"/> Talude de corte	<input type="checkbox"/> Talude de aterro	<input checked="" type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs:							
Material presente:	<input checked="" type="checkbox"/> aterro	<input checked="" type="checkbox"/> lixo	<input checked="" type="checkbox"/> entulho	Obs:			
<input checked="" type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input checked="" type="checkbox"/> retificado	<input type="checkbox"/> natural	<input checked="" type="checkbox"/> retilíneo	<input type="checkbox"/> meandrante	<input checked="" type="checkbox"/> assoreado	<input checked="" type="checkbox"/> lixo	<input checked="" type="checkbox"/> entulho
<input checked="" type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): 0,5	Distância da moradia ao topo (m): 0-4	Obs:				
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO							
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado		<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento				
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados		Data e dimensão:				
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input checked="" type="checkbox"/> solapamento de margem		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso				
ÁGUA							
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa						
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água		Obs:				
<input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação	<input type="checkbox"/> sistema de drenagem superficial:		<input checked="" type="checkbox"/> inexistente	<input type="checkbox"/> precário	<input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES							
<input type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada						
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:						
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO							
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico		<input type="checkbox"/> queda de blocos		<input type="checkbox"/> corrida		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input checked="" type="checkbox"/> solapamento margem		<input type="checkbox"/> rolamento de blocos		<input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão		<input type="checkbox"/> desplacamento				
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO							
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade						
GRAU DE RISCO							
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco				
Número de moradias na área:	255						



Foto FC-STA-23-01.01: Detalhe do tubo localizado a jusante da área, o qual é subdimensionada para o volume da água das quando da ocorrência de fortes chuvas.



Foto FC-STA-23-01.02: Vista parcial do curso d'água e das moradias em seu entorno. Notar a pequena altura do talude marginal.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-23	Nome: Missionários - Rua dos Missionários	Setor: STA-23-02
Data: 29/10/2013		Coordenadas: 347558 / 7376821	
Localização da Área: Rua dos Missionários, Rua Toledo			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Cícero Marcos Ramos, Clóvis da Silva, Leonardo de Souza Paula Aguiar			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com inclinação média de 35° e presença de moradias em alvenaria e madeira. Acesso por via não pavimentada. Taludes de corte com 4-8m de altura e 60° de inclinação, com moradias a 0m do topo e 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre talude de corte, compostos de aterro e entulho.			
Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados, e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. Há presença de vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com ocorrência pretendida e possibilidade de novos deslizamentos em talude de corte.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 12			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-23 Nº do Setor: STA-23-02
Município:	Santo André	
Nome da Área:	Missionários - Rua dos Missionários	Coord E (m): 347558 Coord N (m): 7376821
Localização:	Rua dos Missionários, Rua Toledo	Data: 29/10/2013
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabricio Araujo Mirandola, Cicero Marcos Ramos, Clóvis da Silva, Leonardo de Souza Paula Aguiar	
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 35		
CONDICIONANTES		
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 4-8	Inclinação (°): 60	Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): 0-2
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado		<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados		Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolagem de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condicão favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condicão desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco		
Número de moradias na área: 12		



Foto FC-STA-23-02.01: Vista das moradias localizadas na base do talude. Notar a proximidade destas com amesma.



Foto FC-STA-23-02.02: Vista a partir do topo do talude de corte. Observa-se na base uma das moradias de madeira do setor.

Área

STA – 24

Recreio I - Rua Tatupeba

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-24	Recreio I - Rua Tatupeba
Localização da Área: Rua Tatupeba, Rua Jacaretinga, Rodoanel Mario Covas		
Coordenadas: 348416 / 7375820		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-24-01	D	R3 - ALTO	15

*D = Deslizamento / S = Solapamento




FOTO FV-STA-24.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.




FOTO FH-STA-24.01: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-24	Recreio I - Rua Tatupeba	Setor: STA-24-01
Data: 20/12/2013	Cordenadas: 348416 / 7375820		
Localização da Área: Rua Tatupeba, Rua Jacaretinga, Rodoanel Mario Covas			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com inclinação média de 30° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada. Encosta natural com 25m de altura e 45° de inclinação, com moradias a 0m da base da encosta. Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural, compostos de aterro.			
Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados. Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente ou precário.			
Há presença de árvores e vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com possibilidade de ocorrência de deslizamentos em encosta natural, taludes de corte e depósitos antrópicos.			

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO

NÚMERO DE MORADIAS: 15

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-24 Nº do Setor: STA-24-01	
Município:	Santo André		
Nome da Área:	Recreio I - Rua Tatupeba	Coord E (m): 348416 Coord N (m): 7375820	
Localização:	Rua Tatupeba, Rua Jacaretinga, Rodoanel Mario Covas	Data: 20/12/2013	
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Eduardo Cerveira Pedro		
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego			
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____			
Inclinação média do setor (°): 30			
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____			
Altura (m): 25	Inclinação (°): 45	Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): 0	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____			
Altura (m): 3-6	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-2	
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã			
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____			
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs: _____			
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____			
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho			
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____			
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco
Número de moradias na área:	15		



Foto FC-STA-24-01.01: Vista da moradias localizadas muito próximas a base da encosta natural, a qual apresenta altura e inclinação elevadas.



Foto FC-STA-24-01.02: Vista parcial do setor. Notar as lonas plásticas pretas e branca (setas vermelhas) cobrindo cicatrizes de deslizamento.

Área

STA – 25

Parque Miami - Rua Rio Oiapoque

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-25	Nome: Parque Miami - Rua Rio Oiapoque
Localização da Área: Rua Rio Oiapoque		
Coordenadas: 348016 / 7373624		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-25-01	D	R3 - ALTO	94

*D = Deslizamento / S = Solapamento




FOTO FV-STA-25.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-25.01: Vista dos setores mapeados. As moradias marcadas com um "R" são indicadas para remoção.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-25	Nome: Parque Miami - Rua Rio Oiapoque	Setor: STA-25-01
Data: 20/12/2013		Coordenadas: 348016 / 7373624	
Localização da Área: Rua Rio Oiapoque			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Miranda			
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com inclinação média de 30° e presença de moradias em alvenaria e madeira. Acesso por via pavimentada e não pavimentada. Taludes de corte com 3-5m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-2m do topo e 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural e taludes de corte, compostos de aterro.			
Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados, e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.			
Há presença de árvores e vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com ocorrência preterita e possibilidade de novos deslizamentos em taludes de corte e depósitos antrópicos.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 94			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-25 Nº do Setor: STA-25-01
Município:	Santo André	
Nome da Área:	Parque Miami - Rua Rio Oiapoque	Coord E (m): 348016 Coord N (m): 7373624
Localização:	Rua Rio Oiapoque	Data: 20/12/2013
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Eduardo Cerveira Pedro		
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 30		
CONDICIONANTES		
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 3-5	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): 0-2 Distância da moradia à base (m): 0-2
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado		<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados		Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco		
Número de moradias na área: 94		



Foto FC-STA-25-01.01: Notar a elevada altura e inclinação da encosta.



Foto FC-STA-25-01.02: Detalhe das moradias de baixo padrão construtivo no setor, próximas ao topo de um talude de corte, apresentando depósito antrópico de aterro sobre o mesmo.

Área

STA – 26

Pintassilva - Rua Rio Upariquera

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-26	Nome: Pintassilva - Rua Rio Upariwerá
Localização da Área: Rua Rio Upariwerá		
Coordenadas: 349948 / 7373865		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-26-01	D	R3 - ALTO	16

*D = Deslizamento / S = Solapamento






FOTO FH- STA-26.01: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-26	Nome: Pintassilva - Rua Rio Upariquera	Setor: STA-26-01
Data: 26/12/2013	Cordenadas: 349948 / 7373865		
Localização da Área: Rua Rio Upariquera			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: Eduardo Cerveira Pedro			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
<p>Setor de encosta com inclinação média de 30° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada. Encosta natural com 30m de altura e 40° de inclinação, com moradias 0-4m da base da encosta. Taludes de corte com 6-10m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-4m do topo e 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural, compostos de aterro.</p> <p>Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados, e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente ou precário.</p> <p>Há presença de árvores, bananeiras e vegetação rasteira.</p>			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural, taludes de corte e depósitos antrópicos.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 16			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-26 Nº do Setor: STA-26-01	
Município:	Santo André		
Nome da Área:	Pintassilva - Rua Rio Uparihera	Coord E (m): 349948 Coord N (m): 7373865	
Localização:	Rua Rio Uparihera	Data: 20/12/2013	
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola, Eduardo Cerveira Pedro			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego			
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____			
Inclinação média do setor (°): 30			
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: Parte do setor é um anfiteatro de drenagem, compreendendo 5 moradias neste. Moradias na base e meia encosta.			
Altura (m): 30	Inclinação (°): 40	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-4	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____			
Altura (m): 6-1	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): 0-4 Distância da moradia à base (m): 0-2	
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã			
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade Obs: _____			
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade Outros: _____			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs: _____			
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____			
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho			
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____			
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input checked="" type="checkbox"/> área de cultivo: Bananeiras		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco
Número de moradias na área: 16			



Foto FC-STA-26-01.01: Detalhe da cicatriz de deslizamento nos fundas de uma das moradias do setor, em um talude de corte com altura e inclinação elevadas.



Foto FC-STA-26-01.02: Vista das moradias localizadas na base e meia encosta do anfiteatro de drenagem presente na área.

Área

STA – 27

Recreio II - Rua Cervo do Pantanal

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-27	Nome: Recreio II - Rua Cervo do Pantanal
Localização da Área: Rua Cervo do Pantanal		
Coordenadas: 349302/ 7375382		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: ---		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-27-01	D	R3 - ALTO	66

*D = Deslizamento / S = Solapamento




FOTO FV- STA-27.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-27.01: Vista dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-27.01: Vista dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-27.03: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-27	Nome: Recreio II - Rua Cervo do Pantanal	Setor: STA-27-01
Data: 26/12/2013		Coordenadas: 349302/ 7375382	
Localização da Área: Rua Cervo do Pantanal			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: ---			
DIAGNÓSTICO DO SETOR Setor de encosta com inclinação média de 25° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada. Encosta natural com 25m de altura e 35° de inclinação, com moradias a 0-2m da base da encosta. Taludes de corte com 3-5m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural, compostos de aterro e entulho. Evidências de movimentação representadas por trincas no terreno, árvores, muros, postes inclinados e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário. Há presença de árvores e vegetação rasteira.			
DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural, taludes de corte e depósitos antrópicos.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 66			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-27 Nº do Setor: STA-27-01
Município:	Santo André	
Nome da Área:	Recreio II - Rua Cervo do Pantanal	Coord E (m): 349302 Coord N (m): 7375382
Localização:	Rua Cervo do Pantanal	Data: 26/12/2013
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola	
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 25		
CONDICIONANTES		
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m): 25	Inclinação (°): 35	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-2
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 3-5	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): 0-1 Distância da moradia à base (m): 0-2
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado		<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados		Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto <input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco		
Número de moradias na área: 66		



Foto FC-STA-27-01.01: Notar a proximidade das moradias com relação a base da encosta e dos taludes de corte e a presença de cicatriz de deslizamento (tracejado vermelho)




Foto FC-STA-27-01.02: Notar a distância das moradias com relação a base do talude de corte e a presença de árvores inclinadas no topo do talude.

**Área
STA – 28
Recreio III - Sagui da Serra**

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-28	Nome: Recreio III - Sagui da Serra
Localização da Área: Rua Sagui da Serra		
Coordenadas: 349779 / 7373825		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: ---		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-28-01	D	R3 – ALTO	13

*D = Deslizamento / S = Solapamento



FOTO FV-STA-28.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-28.01: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-28	Nome: Recreio III - Sagui da Serra	Setor: STA-28-01
Data: 26/12/2013		Coordenadas: 349779 / 7373825	
Localização da Área: Rua Sagui da Serra			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Miranda			
Equipe Prefeitura: ---			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com inclinação média de 35° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via não pavimentada. Encosta natural com 25m de altura e 45° de inclinação, com moradias a 0m de distância do topo e 0-4m da base da encosta. Taludes de corte com 4-5m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-3m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural, compostos de aterro e entulho. Evidências de movimentação representadas por cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário. Há presença de árvores e vegetação rasteira.			
DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural, taludes de corte e depósitos antrópicos.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 13			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-28 Nº do Setor: STA-28-01	
Município: Santo André	Nome da Área: Recreio III - Sagui da Serra	Coord E (m): 349779 Coord N (m): 7373825	
Localização: Rua Sagui da Serra		Data: 26/12/2013	
Equipe: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego			
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____			
Inclinação média do setor (°): 35			
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____			
Altura (m): 25	Inclinação (°): 45	Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): 0-4	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____			
Altura (m): 4-5	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-3	
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã			
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____			
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs: _____			
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: _____			
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho			
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____			
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento		<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados <input type="checkbox"/> solapamento de margem	
		<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento <input type="checkbox"/> Data e dimensão: _____	
		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação		<input type="checkbox"/> fossa <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____	
		sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório	
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira		<input type="checkbox"/> área desmatada <input checked="" type="checkbox"/> área de cultivo: Bananeiras	
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro		<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> desplacamento
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade		<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade	
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio <input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco	
Número de moradias na área: 13			




Foto FC-STA-28-01.01: Vista geral do setor. Notar a altura e inclinação elevada da encosta.



Foto FC-STA-28-01.02: Detalhe da proximidade das moradias com relação a base de uma dos taludes de corte do setor (seta vermelha).

Área

STA – 29

Recreio IV - Rua Harpia/Rua Guiraponga

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-29	Nome: Recreio IV - Rua Harpia/Rua Guiraponga
Localização da Área: Rua Harpia, Rua Guiraponga		
Coordenadas: 349860 / 7373825		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		

Equipe Prefeitura: ---

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-29-01	D	R3 - ALTO	26

*D = Deslizamento / S = Solapamento




FOTO FV- STA-29.01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.




FOTO FH- STA-29.01: Vista dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-29.02: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-29	Nome: Recreio IV - Rua Harpia/Rua Guiraponga	Setor: STA-29-01
Data: 26/12/2013	Coordenadas: 349860 / 7373825		
Localização da Área: Rua Harpia, Rua Guiraponga			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola			
Equipe Prefeitura: ---			

DIAGNÓSTICO DO SETOR

Setor de encosta com inclinação média de 30° e presença de moradias em alvenaria e madeira. Acesso por via não pavimentada. Encosta natural com 20m de altura e 35° de inclinação, com moradias a 0m de distância do topo e 0-2m da base da encosta. Taludes de corte com 3-5m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-1m do topo e 0-3m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural, compostos de aterro. Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados, e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. Há presença de árvores e vegetação rasteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO

Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural, taludes de corte e depósitos antrópicos.

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO

NÚMERO DE MORADIAS: 26

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: <u>Santo André</u>	Área: <u>STA-29</u> Nº do Setor: <u>STA-29-01</u>		
Nome da Área: <u>Recreio IV - Rua Harpia/Rua Guiraponga</u>	Coord E (m): <u>349860</u> Coord N (m): <u>7373825</u>		
Localização: <u>Rua Harpia, Rua Guiraponga</u>	Data: <u>26/12/2013</u>		
Equipe: <u>Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola</u>			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): <u>30</u>			
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____		
Altura (m): <u>20</u>	Inclinação (°): <u>35</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>0</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-2</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): <u>3-5</u>	Inclinação (°): <u>90</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>0-1</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-3</u>		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual	<input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade	Outros: _____	
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____	
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre:	<input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____			
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigados	<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco
Número de moradias na área: <u>26</u>			



Foto FC-STA-29-01.01: Notar a elevada altura e inclinação da encosta no setor.



Foto FC-STA-29-01.02: Detalhe de um dos taludes de corte do setor. Notar a proximidade das moradias com relação ao seu topo e base, e sua altura elevada.

**Área
STA – 30
Recreio V – Rua Garça Branca**

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-30	Nome: Rua Garça Branca
Localização da Área: Rua Garça Branca		
Coordenadas: 350156 / 7373964		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: ---		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-30-01	D	R3 - ALTO	25

*D = Deslizamento / S = Solapamento




FOTO FV- STA-30:01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-30.01: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-30	Nome: Rua Garça Branca	Setor: STA-30-01
Data: 26/12/2013		Coordenadas: 350156 / 7373964	
Localização da Área: Rua Garça Branca			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola			
Equipe Prefeitura: ---			

DIAGNÓSTICO DO SETOR

Setor de encosta com inclinação média de 20° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada e não pavimentada. Encosta natural com 20m de altura e 25° de inclinação, com moradias a 0-2m da base da encosta. Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-1m da base do talude. Evidências de movimentação representadas por árvores, postes, muros inclinado e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente ou precário. Há presença de árvores e vegetação rasteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO

Setor com ocorrência préterita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural e taludes de corte.

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO

NÚMERO DE MORADIAS: 25

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-30 Nº do Setor: STA-30-01
Município:	Santo André	
Nome da Área:	Recreio V - Rua Garça Branca	Coord E (m): 350156 Coord N (m): 7373964
Localização:	Rua Garça Branca	Data: 26/12/2013
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola	
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 20		
CONDICIONANTES		
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m): 20	Inclinação (°): 25	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-2
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 3-6	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-1
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado		<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados		Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico		<input type="checkbox"/> queda de blocos
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem		<input type="checkbox"/> rolagem de blocos
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão		<input type="checkbox"/> desplacamento
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade		<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio
Número de moradias na área: 25		<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco



Foto FC-STA-30-01.01: Vista parcial do setor. Notar a proximidade das moradias com relação a base da encosta e a altura e inclinação elevadas da mesma.



Foto FC-STA-30-01.02: Detalhe da cicatriz de deslizamento (tracejado vermelho) nos fundos de uma das moradias do setor.

Área

STA – 31

Chácara Carreira - Rua José Carlos Pace

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-31	Nome: Chácara Carreira - Rua José Carlos Pace
Localização da Área: Rua José Carlos Pace		
Coordenadas: 361470 / 7373665		
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola		
Equipe Prefeitura: ---		

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-31-01	D	R3 - ALTO	15

*D = Deslizamento / S = Solapamento




FOTO FV-STA-31.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-31.01: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-31	Nome: Chácara Carreira - Rua José Carlos Pace	Setor: STA-31-01			
Data: 23/12/2013		Coordenadas: 361470 / 7373665				
Localização da Área: Rua José Carlos Pace						
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola						
Equipe Prefeitura: ---						
DIAGNÓSTICO DO SETOR						
Setor de encosta com inclinação média de 15° e presença de moradias em alvenaria e madeira. Acesso por via não pavimentada. Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 1-3m do topo e 0-2m da base do talude.						
Evidências de movimentação representadas por árvores, postes, muros inclinados e cicatrizes de deslizamento. Há concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.						
Há presença de árvores e vegetação rasteira.						
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO						
Setor com ocorrência preterita e possibilidade de novos deslizamentos em taludes de corte.						
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO						
NÚMERO DE MORADIAS: 15						

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-31 Nº do Setor: STA-31-01
Município:	Santo André	
Nome da Área:	Chácara Carreira - Rua José Carlos Pace	Coord E (m): 361470 Coord N (m): 7373665
Localização:	Rua José Carlos Pace	Data: 23/12/2013
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola	
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 15		
CONDICIONANTES		
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):
Distância da moradia à base (m): _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): 3-6	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): 1-3
Distância da moradia à base (m): 0-2		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):
Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):
Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado		<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados		Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico		<input type="checkbox"/> queda de blocos
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem		<input type="checkbox"/> rolamento de blocos
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão		<input type="checkbox"/> desplacamento
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio
Número de moradias na área: 15		<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco



Foto FC-STA-31-01.01: Detalhe das moradias de baixo padrão construtivo no setor, na base do talude.



Foto FC-STA-31-01.02: Notar a distância das moradias com relação a base do talude de corte.

Área
STA – 32
Paranapiacaba - Rua Rabique

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-32	Nome: Paranapiacaba - Rua Rabique	
Localização da Área: Rua Rabique, Rodovia Ribeirão Pires - Paranapiacaba (SP-122), linha férrea			
Coordenadas: 366419 / 7370078			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: ---			

Setor	Processo*	Grau de Probabilidade	Nº de moradias
STA-32-01	D	R2 - MÉDIO	17
STA-32-02	D	R3 – ALTO	07
STA-32-03	D	R3 – ALTO	06

*D = Deslizamento / S = Solapamento




FOTO FV- STA-32-01: Vista geral do limite da área e dos setores mapeados.



FOTO FH- STA-32.01: Vista dos setores mapeados.




FOTO FH-STA-32.02: Vista dos setores mapeados.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-32	Nome: Paranaípacaba - Rua Rabique	Setor: STA-32-01
Data: 23/12/2013	Cordenadas: 366419 / 7370078		
Localização da Área: Rua Rabique, Rodovia Ribeirão Pires - Paranaípacaba (SP-122), linha férrea			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Miranda			
Equipe Prefeitura: ---			

DIAGNÓSTICO DO SETOR

Setor de encosta com inclinação média de 20° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada e não pavimentada. Taludes de corte com 3-6m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-4m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural, compostos de aterro e entulho. Evidências de movimentação representadas por árvores, postes e muros inclinados, e cicatrizes de deslizamento. O sistema de drenagem superficial é precário. Há presença de árvores e vegetação rasteira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO

Setor com possibilidade de ocorrência de deslizamentos em taludes de corte.

GRAU DE PROBABILIDADE: R2 - MÉDIO

NÚMERO DE MORADIAS: 17

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: <u>Santo André</u>	Área: <u>STA-32</u> Nº do Setor: <u>STA-32-01</u>		
Nome da Área: <u>Paranapiacaba - Rua Rabique</u>	Coord E (m): <u>366419</u> Coord N (m): <u>7370078</u>		
Localização: <u>Rua Rabique, Rodovia Ribeirão Pires - Paranapiacaba (SP-122), linha férrea</u>	Data: <u>23/12/2013</u>		
Equipe: <u>Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola</u>			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): <u>15</u>			
CONDICIONANTES			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____		
Altura (m): <u>_____</u>	Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): <u>3-4</u>	Inclinação (°): <u>90</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>---</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-4</u>		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual	<input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): <u>_____</u>	Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u>		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade	Outros: _____	
Altura (m): <u>_____</u>	Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u>		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____			
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco
Número de moradias na área: <u>17</u>			



Foto FC-STA-32-01.01: Vista Parcial do setor. Notar o bom padrão constitutivo das moradias e a baixa inclinação do terreno.



Foto FC-STA-32-01.02: Detalhe da ausência de sistema de drenagem e da baixa a média inclinação do setor.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-32	Nome: Paranapiacaba - Rua Rabique	Setor: STA-32-02
Data: 23/12/2013	Coordenadas: 366419 / 7370078		
Localização da Área: Rua Rabique, Rodovia Ribeirão Pires - Paranapiacaba (SP-122), linha férrea			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: ---			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com inclinação média de 30° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada e não pavimentada. Encosta natural com 20m de altura e 40° de inclinação, com moradias a 1-2m da base da encosta.			
Taludes de corte com 4m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 1-3m da base do talude.			
Evidências de movimentação representadas cicatrizes de deslizamento.			
Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente ou precário.			
Há presença de bananeiras e vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Setor com ocorrência pretérita e possibilidade de novos deslizamentos em encosta natural e taludes de corte.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 07			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-32 Nº do Setor: STA-32-02
Município:	Santo André	
Nome da Área:	Paranapiacaba - Rua Rabique	Coord E (m): 366419 Coord N (m): 7370078
Localização:	Rua Rabique, Rodovia Ribeirão Pires - Paranapiacaba (SP-122), linha férrea	Data: 23/12/2013
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Miranda	
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs:		
Inclinação média do setor (°): 30		
CONDICIONANTES		
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs:		
Altura (m): 20	Inclinação (°): 40	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 1-2
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs:		
Altura (m): 4	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 1-3
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis a estabilidade Obs:		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs:		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estructuras desfavoráveis à estabilidade Outros:		
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):
<input type="checkbox"/> Matacões Obs:		
<input type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs:		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs:		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs:		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado		<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados		Data e dimensão:
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem		<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs:		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial:		<input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input checked="" type="checkbox"/> área de cultivo: Banana		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico		<input type="checkbox"/> queda de blocos
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem		<input type="checkbox"/> rolamento de blocos
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão		<input type="checkbox"/> desplacamento
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condicão favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condicão desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio
Número de moradias na área: 07		<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco



Foto FC-STA-32-02.01: Vista geral do setor. Notar a altura e inclinação elevada da encosta.



Foto FC-STA-32-02.02: Detalhe da proximidade das moradias com relação a base de um dos talude de corte presentes no setor.

PMRR SANTO ANDRÉ - 2013

Prefeitura: Santo André	Área: STA-32	Nome: Paranapiacaba - Rua Rabique	Setor: STA-32-03
Data: 23/12/2013		Cordenadas: 366419 / 7370078	
Localização da Área: Rua Rabique, Rodovia Ribeirão Pires - Paranapiacaba (SP-122), linha ferrea			
Equipe IPT: Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Mirandola			
Equipe Prefeitura: ---			
DIAGNÓSTICO DO SETOR Setor de encosta com inclinação média de 30° e presença de moradias em alvenaria. Acesso por via pavimentada. Encosta natural com 12m de altura e 35° de inclinação, com moradias a 1-2m da base da encosta. Taludes de corte com 3-5m de altura e 90° de inclinação, com moradias a 0-2m da base do talude. Há depósitos antrópicos localizados sobre encosta natural, compostos de aterro. Evidências de movimentação representadas árvores, postes e muros inclinados. Há concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente ou precário. Há presença de árvores e vegetação rasteira.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO Setor com possibilidade de ocorrência de deslizamentos em encosta natural, taludes de corte e depósitos antrópicos.			
GRAU DE PROBABILIDADE: R3 - ALTO			
NÚMERO DE MORADIAS: 06			

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: STA-32 Nº do Setor: STA-32-03	
Município:	Santo André		
Nome da Área:	Paranapiacaba - Rua Rabique	Coord E (m): 366419 Coord N (m): 7370078	
Localização:	Rua Rabique, Rodovia Ribeirão Pires - Paranapiacaba (SP-122), linha férrea	Data: 23/12/2013	
Equipe:	Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araujo Miranda		
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego			
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs:			
Inclinação média do setor (°): 30			
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs:			
Altura (m): 12	Inclinação (°): 35	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs:			
Altura (m): 3-5	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): --- Distância da moradia à base (m): 0-2	
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã			
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs:			
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs:			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros:			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):	
<input type="checkbox"/> Matacões Obs:			
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito antrópico localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs:			
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs:			
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho			
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs:			
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão:	
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs:	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial:	<input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório	
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito antrópico	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	<input type="checkbox"/> Risco 2 - Médio	<input type="checkbox"/> Risco 1 - Baixo ou Sem Risco
Número de moradias na área: 06			



Foto FC-STA-32-03.01: Notar, ao fundo das moradias, o talude de corte com altura e inclinação elevadas.



Foto FC-STA-32-03.02: Moradias localizadas na base do talude de corte no setor.