

346,800

346,850

346,900

346,950

7.377.700

7.377.700

7.377.650

7.377.650



Recomendações de Medidas Estruturais e Não Estruturais
da Área de Risco de Solapamento Mapeada:

STA/009

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: Sirgas2000 - Fuso: 23 - Hemisfério: Sul




0 10 20 m

Serviço de limpeza e recuperação dos canais; disciplinamento de águas pluviais

Proteção superficial contra erosão e estabilização das margens de canais(recuperação e proteção vegetal)

Monitoramento de áreas de risco



Recomendações de Medidas Estruturais e Não Estruturais
da Área de Risco de Solapamento Mapeada:

STA/010

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: Sirgas2000 - Fuso: 23 - Hemisfério: Sul



0 62,5 125 m

Serviço de limpeza e recuperação dos canais; disciplinamento de águas pluviais

Proteção superficial contra erosão e estabilização das margens de canais(recuperação e proteção vegetal)

343,050

343,100

343,150

343,200

343,250



Recomendações de Medidas Estruturais e Não Estruturais
da Área de Risco de Solapamento Mapeada:

STA/011

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: Sirgas2000 - Fuso: 23 - Hemisfério: Sul



0 15 30 m

Serviço de limpeza e recuperação dos canais; disciplinamento de águas pluviais

Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte; gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo cimento, argamassa, tela ou outros métodos)

Monitoramento de áreas de risco

344,850

344,900

344,950

7.380.200

7.380.150

7.380.200

7.380.150



Recomendações de Medidas Estruturais e Não Estruturais
da Área de Risco de Solapamento Mapeada:

STA/013

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: Sirgas2000 - Fuso: 23 - Hemisfério: Sul



0 10 20 m

Serviço de limpeza e recuperação dos canais; disciplinamento de águas pluviais

Proteção superficial contra erosão e estabilização das margens de canais(recuperação e proteção vegetal)

Monitoramento de áreas de risco



Recomendações de Medidas Estruturais e Não Estruturais
da Área de Risco de Solapamento Mapeada:

STA/015

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: Sirgas2000 - Fuso: 23 - Hemisfério: Sul



0 20 40 m

Serviço de limpeza e recuperação dos canais; disciplinamento de águas pluviais

Proteção superficial contra erosão e estabilização das margens de canais(recuperação e proteção vegetal)

Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte; gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo cimento, argamassa, tela ou outros métodos)

347,100

347,150

347,200

7.386.600

7.386.550



Recomendações de Medidas Estruturais e Não Estruturais
da Área de Risco de Solapamento Mapeada:

STA/027

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: Sirgas2000 - Fuso: 23 - Hemisfério: Sul




0 10 20 m

Serviço de limpeza e recuperação dos canais; disciplinamento de águas pluviais

Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte; gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo cimento, argamassa, tela ou outros métodos)

Monitoramento de áreas de risco



Recomendações de Medidas Estruturais e Não Estruturais
da Área de Risco de Solapamento Mapeada:

STA/040

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: Sirgas2000 - Fuso: 23 - Hemisfério: Sul



0 40 80 m

Serviço de limpeza e recuperação dos canais; disciplinamento de águas pluviais

Proteção superficial contra erosão e estabilização das margens de canais(recuperação e proteção vegetal)

Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte; gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo cimento, argamassa, tela ou outros métodos)

Monitoramento de áreas de risco

346,500

346,550

346,600



Recomendações de Medidas Estruturais e Não Estruturais
da Área de Risco de Solapamento Mapeada:

STA/085

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum: Sirgas2000 - Fuso: 23 - Hemisfério: Sul



0 10 20 m

Proteção superficial contra erosão e estabilização das margens de canais(recuperação e proteção vegetal)