


RETIFICAÇÃO

Na Resolução 180, de 26 de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 14 de outubro de 2005, na Seção 1, página 42, no item 4.5 – Formas e cores, onde se Lê: “Munsell” Leia-se: Munsell, página 68, no sinal R-18, onde se Lê: “..... a placa deve ser colocado” Leia-se: “.....a placa deve ser colocada”, página 73, no sinal R-36b onde se Lê: “O desrespeito ao sinal R-36a” Leia-se: “ O desrespeito ao sinal R-36b”, página 76, onde se Lê: “R-3 Sentido Poibido” Leia-se: “Sentido Proibido” e página 51 substituir a figura 55 pelo desenho abaixo: Fig. 55



Alfredo Peres da Silva
Presidente